

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 3»  
652560, Кемеровская область-Кузбасс, г.  
Полысаево, ул. Шукшина, 28  
тел. 8(38456)5-45-90  
E-mail: [54590madou3@list.ru](mailto:54590madou3@list.ru)

# ***ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ***

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ № 3

1.2. Адрес объекта 652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажей, 2489,9 кв. м
- часть здания нет этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12944 кв. м

1.4. Год постройки здания 2014г, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3», краткое- (МАДОУ № 3).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Полысаевского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42 тел. (38456) 4-23-70

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 1,5 -8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **190**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования (автобус) № 7 до остановки «13 квартал», далее пешком по тротуару мимо домов по ул. Молодогвардейцев, затем повернуть налево через квартал до улицы Шукшина, 28, до калитки.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

#### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**).

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**высокие бордюры, местность не ровная, тротуары асфальтированные только вдоль объекта, поручней нет**).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (на территории МАДОУ №3 доступно).

#### **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (О, С, Г, У, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (О, С, Г, У, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно.

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, так как структурно-функциональные зоны доступны частично:**

- **на территории, прилегающей к зданию (участка):** покрытие асфальтированное ровное, тротуарная плитка на дорожке от калитки до асфальта без повреждений, на грани проезжей части с тротуаром имеется бордюр высотой 12 см. Для входа имеется 2 (две) калитки, одни ворота. В калитке препятствий нет. На калитках установлена система СКУД – чиповая система открывания калиток, информация номера телефона для сообщения, либо вызова сотрудника имеется на входе рядом с калиткой. Имеется информация о ДООУ, режиме работы, информационные указатели направления движения по пути следования к зданию. знаки, предупреждающие о движении детей. Отсутствует информация о перечне обслуживаемых детей-инвалидов, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей инвалидов;

- **один центральный вход в здание:** имеет три входные площадки, которые соответствуют установленным требованиям: четыре ступени с желтой сигнальной разметкой, оборудованы двойными двухуровневыми поручнями с двух сторон. Четыре новые двухстворчатые распашные двери, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Ширина проема – 120 см. На двери желтая сигнальная разметка. Пороги отсутствуют, дверные ручки соответствуют ГОСТу. Имеются грязезащитные коврики. На центральном входе установлен видеодомофон с кнопкой вызова в зоне доступа. На поверхности внешней стороны двери на высоте от 120 см имеется информирующее желтое сигнальное обозначение.

- **один вход в здание:** имеет три входные площадки, которые соответствуют установленным требованиям: четыре ступени с желтой сигнальной разметкой, с поперечным уклоном 1-2%. Имеется пандус длиной – 7 м, шириной – 110 см с двойными двухуровневыми поручнями с двух сторон.

- Четыре новые распашные на две стороны двери, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Ширина проема – 120 см. На поверхности внешней стороны двери на высоте от 120 см имеется информирующее желтое сигнальное обозначение. Пороги отсутствуют, дверные ручки соответствуют ГОСТу. Имеются грязезащитные коврики. На входе установлена кнопка вызова в зоне доступа.

- **путь движения внутри здания:** поверхность пола не скользкая – плитка кафельная, ковровое покрытие без высокого ворса, пороги отсутствуют. Ширина коридора – 150 см. Имеются информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Подъем на второй этаж осуществляется по лестничным маршам шириной 135 см, оборудованными

- **зона целевого назначения групповые ячейки (шесть):** на распашных двухстворчатых дверях установлены ручки соответствующие ГОСТу, но не П-образные ручки, ширина дверного проема 120 см, порогов нет. Поверхность пола не очень скользкая, мебель расположена без учета соответствующих требований для детей инвалидов. Группы оборудованы двухместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, не оборудованы одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки. В спальне стоят одноярусные кровати. Проход между кроватями соответствует санитарным требованиям и правилам для дошкольных образовательных учреждений, но без учета соответствующих требований для детей инвалидов группы К.

- **зоны целевого назначения музыкальный и спортивный залы:** поверхность всего покрытия не скользкая (паркетная доска) с ковровым покрытием без длинного ворса. Двери распашные двухстворчатые противопожарные, ширина дверных проемов – 120 см, дверные пороги – 2 см. Ручки на дверях соответствуют ГОСТу. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки. Спортивный и музыкальный залы расположены на втором этаже, не предусмотрены для детей-инвалидов группы К.

- **зоны целевого назначения бассейн:** поверхность всего полового покрытия не очень скользкая (кафельная плитка). Двери распашные двухстворчатые противопожарные, ширина дверных проемов – 120 см, дверные пороги – 2 см. Ручки на дверях соответствуют ГОСТу. Ванная чаша – 3х7 м., уровень воды 60 – 70 см. Санитарные узлы, душевые, спуск в бассейн не предусмотрены для детей-инвалидов группы К. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки.

- **зоны целевого назначения площадки для прогулок:** покрытие групповых площадок травянистое, утрамбованное и ровное. На каждом участке через каждые 6 м и менее имеются места отдыха - скамейки. Нет прогулочных дорожек с двухсторонними ограждениями двух уровней.

- **санитарно-гигиенические помещения:** в туалетной комнате имеются знаки доступности по гендерному признаку, туалетные кабинки каждой группы рассчитаны на 5 унитазов, унитаз соответствует установленным нормам для дошкольных учреждений, двери открываются наружу, порогов нет. Ширина дверного проема в туалетную комнату – 90 см. В умывальных размещены 5 детских раковин, 1 раковина для взрослых и поддон-ногмойка с душем. Санитарно-гигиенические помещения не предусмотрены для детей-инвалидов группы К. В раздевальной каждой группы имеются индивидуальные кабинки для верхней одежды и обуви по числу детей, сушильные шкафы для просушивания верхней одежды и обуви.

- **система информации и связи:** отсутствуют тактильные указатели.

- **путь движения к объекту:** отсутствует знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие имеется, имеется тротуар по улице Шукшиной, имеется разметка пешеходного

перехода перед входом на прилегающую территорию детского сада, пешеходной дорожки от остановки до объекта нет. Имеются перепады высот, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной и направляющей тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей вверх и вниз. Выделены краевые ступени маршей контрастным желтым цветом и фактурой. Не установлены поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.

**-объект не доступен для К: на маршруте к ДОУ и входу в дошкольное учреждение** имеется асфальтное покрытие, но имеются перепады высот, только один вход оборудован пандусом, запасные выходы и все лестницы не оборудованы пандусом, дверные проемы соответствуют требованиям, ручки на дверях всех помещений соответствуют ГОСТу, но не соответствуют требованиям для инвалидов, не завышены пороги в помещениях, отсутствует специальное оборудование, по учреждению имеется скользящее покрытие.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2022 в рамках исполнения по отдельному плану учреждения по адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (У, С, О, Г), К -ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией, с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- на Сайте организации (адрес) madou3.ucoz.site
- Карте доступности (адрес) madou3.ucoz.site  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "30" марта 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "30" марта 2022 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ №3  
\_\_\_\_\_ Т.В. Шуварикова  
"30" марта 2022 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МАДОУ № 3**
- 1.2. Адрес объекта **652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **два** этажей, **2489,9 кв. м**  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания **2014**, последнего капитального ремонта **нет**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 год, капитального нет**.
- сведения об организации, расположенной на объекте*
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад № 3», краткое МАДОУ № 3**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Полысаевского городского округа**
- Адрес вышестоящей организации, другие координаты **652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 
- 2.2. Виды оказываемых услуг – **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)



- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **190**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования (автобус) № 7 до остановки «13 квартал», далее пешком по тротуару мимо домов по ул. Молодогвардейцев, затем повернуть налево через квартал до улицы Шукшина, 28, до калитки.**  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**высокие бордюры, местность не ровная, тротуары асфальтированные только вдоль объекта, поручней нет**).  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) **<\*>** с учетом [СП 35-101-2001](#)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

**<\*>** Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ №3  
\_\_\_\_\_ Т.В. Шуварикова  
«30» марта 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**Полысаевский городской округ**

**"30" марта 2022 г.**

Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта ) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», краткое МАДОУ № 3**

Адрес объекта **652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

1.2. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание **два** этажа, **2489,9 кв. м**

- часть здания **нет** этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **12944 кв. м**

1.4. Год постройки здания **2014**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 год**, капитального **нет**.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование: ) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», краткое МАДОУ № 3**

Юридический адрес организации (учреждения) **652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация сфера деятельности - **образование, вид оказываемых услуг - образовательные**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования (автобус) № 7 до остановки «13 квартал», далее пешком по тротуару мимо домов по ул. Молодогвардейцев, затем повернуть налево через квартал до улицы Шукшина, 28, до калитки.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м.**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**высокие бордюры, местность не ровная, тротуары асфальтированные только вдоль объекта, поручней нет**).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	1 - 12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	13 - 24
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	25 - 38
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	39 - 61
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	62 - 69
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)	-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, так как структурно-функциональные зоны доступны частично:**

- **на территории, прилегающей к зданию (участка):** покрытие асфальтированное ровное, тротуарная плитка на дорожке от калитки до асфальта без повреждений, на грани проезжей части с тротуаром имеется бордюр высотой 12 см. Для входа имеется 2 (две) калитки, одни ворота. В калитке препятствий нет. На калитках установлена система СКУД – чиповая система открывания калиток, информация номера телефона для сообщения, либо вызова сотрудника имеется на входе рядом с калиткой. Имеется информация о ДООУ, режиме работы, информационные указатели направления движения по пути следования к зданию. знаки, предупреждающие о движении детей. Отсутствует информация о перечне

обслуживаемых детей-инвалидов, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей инвалидов;

- **один центральный вход в здание:** имеет три входные площадки, которые соответствуют установленным требованиям: четыре ступени с желтой сигнальной разметкой, оборудованы двойными двухуровневыми поручнями с двух сторон. Четыре новые двухстворчатые распашные двери, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Ширина проема – 120 см. На двери желтая сигнальная разметка. Пороги отсутствуют, дверные ручки соответствуют ГОСТу. Имеются грязезащитные коврики. На центральном входе установлен видеодомофон с кнопкой вызова в зоне доступа. На поверхности внешней стороны двери на высоте от 120 см имеется информирующее желтое сигнальное обозначение.

- **один вход в здание:** имеет три входные площадки, которые соответствуют установленным требованиям: четыре ступени с желтой сигнальной разметкой, с поперечным уклоном 1-2%. Имеется пандус длиной – 7 м, шириной – 110 см с двойными двухуровневыми поручнями с двух сторон.

- Четыре новые распашные на две стороны двери, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Ширина проема – 120 см. На поверхности внешней стороны двери на высоте от 120 см имеется информирующее желтое сигнальное обозначение. Пороги отсутствуют, дверные ручки соответствуют ГОСТу. Имеются грязезащитные коврики. На входе установлена кнопка вызова в зоне доступа.

- **путь движения внутри здания:** поверхность пола не скользкая – плитка кафельная, ковровое покрытие без высокого ворса, пороги отсутствуют. Ширина коридора – 150 см. Имеются информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Подъем на второй этаж осуществляется по лестничным маршам шириной 135 см, оборудованными

- **зона целевого назначения групповые ячейки (шесть):** на распашных двухстворчатых дверях установлены ручки соответствующие ГОСТу, но не П-образные ручки, ширина дверного проема 120 см, порогов нет. Поверхность пола не очень скользкая, мебель расположена без учета соответствующих требований для детей инвалидов. Группы оборудованы двухместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, не оборудованы одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки. В спальне стоят одноярусные кровати. Проход между кроватями соответствуют санитарным требованиям и правилам для дошкольных образовательных учреждений, но без учета соответствующих требований для детей инвалидов группы К.

- **зоны целевого назначения музыкальный и спортивный залы:** поверхность всего покрытия не скользкая (паркетная доска) с ковровым покрытием без длинного ворса. Двери распашные двухстворчатые противопожарные, ширина дверных проемов – 120 см, дверные пороги – 2 см. Ручки на дверях соответствуют ГОСТу. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки. Спортивный и музыкальный залы расположены на втором этаже, не предусмотрены для детей-инвалидов группы К.

- **зоны целевого назначения бассейн:** поверхность всего полового покрытия не очень скользкая (кафельная плитка). Двери распашные двухстворчатые противопожарные, ширина дверных проемов – 120 см, дверные пороги – 2 см. Ручки на дверях соответствуют ГОСТу. Ванная чаша – 3х7 м., уровень воды 60 – 70 см. Санитарные узлы, душевые, спуск в бассейн не предусмотрены для детей-инвалидов группы К. На двери на высоте от 1,4 до 1,75 м имеется информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки.

- **зоны целевого назначения площадки для прогулок:** покрытие групповых площадок травянистое, утрамбованное и ровное. На каждом участке через каждые 6 м и менее

имеются места отдыха - скамейки. Нет прогулочных дорожек с двухсторонними ограждениями двух уровней.

- **санитарно-гигиенические помещения:** в туалетной комнате имеются знаки доступности по гендерному признаку, туалетные кабинки каждой группы рассчитаны на 5 унитазов, унитаз соответствуют установленным нормам для дошкольных учреждений, двери открываются наружу, порогов нет. Ширина дверного проема в туалетную комнату – 90 см. В умывальных размещены 5 детских раковин, 1 раковина для взрослых и поддон-ногмойка с душем. Санитарно-гигиенические помещения не предусмотрены для детей-инвалидов группы К. В раздевальной каждой группы имеются индивидуальные кабинки для верхней одежды и обуви по числу детей, сушильные шкафы для просушивания верхней одежды и обуви.

- **система информации и связи:** отсутствуют тактильные указатели.

- **путь движения к объекту:** отсутствует знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие имеется, имеется тротуар по улице Шукшиной, имеется разметка пешеходного перехода перед входом на прилегающую территорию детского сада, пешеходной дорожки от остановки до объекта нет. Имеются перепады высот, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной и направляющей тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей вверх и вниз. Выделены краевые ступени маршей контрастным желтым цветом и фактурой. Не установлены поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.

**-объект не доступен для К:** на маршруте к ДООУ и входу в дошкольное учреждение имеется асфальтное покрытие, но имеются перепады высот, только один вход оборудован пандусом, запасные выходы и все лестницы не оборудованы пандусом, дверные проемы соответствуют требованиям, ручки на дверях всех помещений соответствуют ГОСТу, но не соответствуют требованиям для инвалидов, не завышены пороги в помещениях, отсутствует специальное оборудование, по учреждению имеется скользящее покрытие.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ **2022-2023** **в рамках исполнения по отдельному плану работы учреждения**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И (У,С,О,Г), К- ДУ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **не требуется**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **требуется**;

согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**;

4.4.6. другое **не требуется**.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **не имеется**

4.4. **Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:**

- на Сайте организации (адрес) [madou3.ucoz.site](http://madou3.ucoz.site)

- Карте доступности (адрес) [madou3.ucoz.site](http://madou3.ucoz.site)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 17 л.
2. Входа (входов) в здание	на 21 л.
3. Путей движения в здании	на 24 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 28 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 35 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 36 л.
7. Путей движения к объекту (от остановки транспорта)	на 38 л.

Результаты фотофиксации на объекте 69 фото.

Руководитель рабочей группы:

заведующий МАДОУ №3 Т.В. Шуварикова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

главный специалист Управления образования

Полысаевского городского округа Е.П. Лошакова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель О.В. Миронова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Е.В. Литвинова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ № 1  
от «30» марта 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение**

**«Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	1, 2, 3  4, 5  6,7,8, 9	<p>Вход на территорию учреждения осуществляется через калитки.</p> <p>Отсутствует перечень обслуживаемых детей - инвалидов, знаки доступности.</p> <p>Наличие бордюров со стороны улицы Шукшина.</p> <p>отсутствует контрастная дорожка, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект (в дошкольное учреждение).</p> <p>Отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов: «Слепые инвалиды», дорожные знаки,</p>	К           К           С	<p>На входной калитке разместить информацию о дошкольном учреждении, контрастно, доступно для инвалидов, продублировать тактильно. По окончании работ по адаптации, при условии доступности детского сада для инвалидов установить знаки доступности.</p> <p>Установка «мини пандуса» (приставного снаружи).</p> <p>для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать яркую контрастную направляющую</p>	текущий ремонт



				предупреждающие о движении детей		ю полосу	
--	--	--	--	----------------------------------	--	----------	--

1.2	Путь (пути) территория прилегающая к зданию	есть		на пути движения отсутствуют информационные таблички: информирующие и направляющие к доступному для инвалидов входу	К О У Г С  К С О	установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов: «Слепые инвалиды», дорожные знаки, предупреждающие о движении детей  на пути движения установить таблички: информирующие и направляющие к доступному для инвалидов входу в здание.	Текущий ремонт
-----	---------------------------------------------	------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

1.3	Автостоянка и парковка	есть	10, 11, 12	Дорожный знак и дорожная разметка «Парковка для инвалидов» отсутствует.	О Г С У К	Рекомендуется оборудовать парковочное место для воспитанников и родителей с инвалидностью. Согласование с администрацией ПГО и ГИБДД установление дорожного знака «Парковка для инвалидов». Установление знака и нанесение дорожной разметки «Парковка для инвалидов».	текущий ремонт
-----	------------------------	------	------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН и инвалидов (К, Г, О)1 элементами информации об объекте.</p> <p>На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.</p> <p>В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.</p> <p>Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.</p> <p>Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.</p> <p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.</p> <p>Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.</p> <p>Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.</p>
	<p>Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. На индивидуальных автостоянках на участке около зданий, учреждений следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.</p>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	--	<b>1-12</b>	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны Территория, прилегающая к зданию (участок), рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- На входной калитке разместить информацию о ДОУ, контрастно, доступно для инвалидов, продублировать тактильно. После выполнения работ при условии доступности ДОУ для инвалидов установить знаки доступности;
- установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов: «Слепые инвалиды», дорожные знаки, предупреждающие о движении детей;
  - на пути движения установить таблички: информирующие и направляющие к доступному для инвалидов входу;
  - установить дорожный знак и произвести дорожную разметку «Парковка для инвалидов» при согласовании с администрацией ПГО и ГИБДД.

к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ № 1 от  
«30» марта 2022 г

**I Результаты обследования: Входа (входов) в здание  
Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
«Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	13	---	О, С, Г, У, К	---	---
2.2	Пандус (наружный)	есть	14, 15	---	О, С, Г, У, К	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью центрального входа)	есть	<b>16, 17, 18</b>	-	О, С, Г, У	-	-
2.4.	Входная площадка (перед дверью 2 входа)	есть	<b>19</b>	замечания те же согласно п 2.3.	О, С, Г, У, К	-	-
2.5	Входная площадка (перед дверью 3 и 4 входа)	есть	<b>20</b>	-	О, С, Г, У	-	-
2.5	Дверь (на центральном входе)	есть	<b>21</b>	-	О, С, Г, У	-	-
2.6.	Дверь 5,6 второго входа	есть	<b>22</b>	-	О, С, Г, У, К	-	-
2.7	Тамбур (дверей 3,4)	есть	<b>23</b>		О, С, Г, У	-	-
2.8.	Тамбур у 2-го входа (5, 6 дверей)	есть	<b>24</b>	-	О, С, Г, У, К	-	-

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>СНиП 35-01 3.18. Размеры площадки перед дверью внутри здания: Глубина - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м. СП 59.13330 5.1.3. ...Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. 3.21 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.</p> <p>Ширина полосы перед лестницей 30см, т.к. ширина ступеньки, как правило, 30см. Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша - 60см – это один шаг, который необходим слепому, чтобы остановиться перед лестницей В СНиП 35-01-2001 тип рифления не определен. В качестве рельефной полосы можно также применить различные коврики, которые должны быть надежно закреплены, или фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и др. Можно использовать отдельные клежки - индикаторы. СП 35-101-2001 4.15. Рекомендуются, если это не противоречит концепции проекта и если по специфике требований для жилого, общественного или производственного здания не требуется иная окраска, выделять: - желтым цветом - ...первую и последнюю ступени лестницы. Применение этих приемов не должно разрушать общее художественное решение интерьеров и фасадов.</p> <p>СНиП 35-01.2001 3.28 Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.</p> <p>СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).</p> <p>СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. СП 59.13330 5.2.15.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.</p> <p>СНиП 35-01.2001 3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. СНиП 35-01.2001 3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.</p> <p>СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, ...при ширине не менее 2,2 м. СП 59.13330 5.1.7. Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.</p> <p>СНиП 35-01 3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей не менее 90см. Самостоятельно вторую створку, как правило, инвалид- колясочник открыть не может. В случае если для прохода инвалида на кресле-коляске необходимо открыть вторую створку, а так же в случае узких (от 75см до 90см) дверей, определяем доступность как частичную (с оказанием помощи). СНиП 35-01.2001 3.23 Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	должен превышать 0,014 м. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. СП 35-101 6.18.Следует применять дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие, при открывании вручную, - не более 2,5 кгс.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	<b>ДП-В</b>	13 - 24	Текущий ремонт

\*указывается: - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны Вход (входы) в здание, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Дверь (входная) и дверь, расположенная в тамбуре

- поместить информацию о ДОУ доступно для инвалидов, контрастно на фоне окружающего пространства, продублировать ее тактильно. при условии доступности для инвалидов поместить знаки доступности для инвалидов Г, К, С, О,У;

- перед входной дверью установить предупредительную контрастную рифленую полосу.

Можно использовать закрепленные коврики или фактурное покрытие контрастные.

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «30» марта 2022 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей  
эвакуации)**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
«Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл (вестибюль)	есть	25	Поверхность покрытия пола на путях движения - кафельная плитка, ковровое покрытие без длинного ворса	С, О, К	Установить информационные указатели направления движения пути следования к месту получения услуги	текущий ремонт
3.2	Коридор	есть	26,27	Пол кафельный, ковровое покрытие без длинного ворса	С, О, К		текущий ремонт
3.3	Лестница (внутри здания)	есть	28, 29, 30, 31, 32	<u>Межэтажные лестницы (три, однотипные)</u> пандусом не продублированы, отсутствуют подъемные устройства	К	для инвалидов- колясочников рекомендуется использование ТСР, либо альтернативная форма	альтернати вная форма
				Перед краевыми ступенями лестничных маршей отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной	С  С	установить контрастные тактильные полосы перед маршами вверху и внизу с учетом ширины лестничных маршей	

				полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице			
3.4	Пандус (внутри здания)	нет	--	--	--	--	--
3.5	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	--	--	--	--	--
3.6	Дверь	есть	<b>33</b>	--	--	--	--
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	<b>34, 35, 36, 37, 38</b>	пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту.  Противопожарные лестницы не оборудованы пандусом и ТСП	К	Альтернативная форма. Запасный выход – спуск по пожарной лестнице с 1 этажа оборудовать пандусом.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м. Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.</p> <p>- Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.</p> <p>- Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.</p> <p>Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки.</p> <p>Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и</p>					



коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2 - 3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м.

Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.

- В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.

При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 - 1,2 м.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком.

Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 42.13330 и СП 118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.

- Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры

	<p>допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м. Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.</p> <p>Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент. Тактильные напольные указатели перед пандусами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.</p> <p>Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.</p> <p>Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (К, С) ДЧ - И (О), ДП-И (Г, У)	25-38	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению** для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны «Пути движения внутри здания» рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

### На путях движения

- установить яркие контрастные направляющие дорожки для инвалидов по зрению;

### Двери на пути движения

- контрастно промаркировать прозрачные полотна дверей;
- контрастно выделить дверные ручки;

### На межэтажных лестницах

- перед краевыми ступенями установить предупреждающий тактильный напольный указатель в виде контрастной рельефной полосы «Внимание лестница»;
- оборудовать безопасное горизонтальное завершение поручней согласно ГОСТ.

Обустройство межэтажных лестниц пандусами технически не представляется возможным.

Инвалидам - колясочникам рекомендовать адаптацию использование ТСП, либо альтернативную форму обучения.

**И Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения  
объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов  
Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение**

**«Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания (групповая ячейка)	есть	<b>369, 40, 41, 42, 43</b>          <b>44, 45, 46, 47</b>          <b>48, 49</b>	<b><u>Группа №1 (1 этаж)</u></b> <u>Приемная-раздевалка.</u> Дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна.          <u>Помещение для активной деятельности (игровая) и сна</u> Мебель, (двухместные столы для занятий, стулья, шкафы) расположены с нарушениями для детей инвалидов с нарушением умственного развития.          <u>Туалетная комната</u> Отсутствуют знаки доступности    <b><u>Группа №2(1 этаж)</u></b> Содержание то же (см.гр.1)  <b><u>Группа №3 (2 этаж)</u></b> Содержание то же (см.гр.1)    <b><u>Группа №4 (2 этаж)</u></b> Содержание то же (см.гр.1) <b><u>Группа №6 (1 этаж)</u></b>	С          У С          К, С, О.          К, С, О.    С, О  С, О  К, С, О	Контрастно выделить дверные ручки.          Рекомендуется оборудовать группу одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией Расставить мебель в соответствии с требованиями для детей инвалидов с нарушением умственного развития.          Разместить знаки доступности на высоте 1,35 м    То же как в группе №1  То же как в группе №1   То же как в группе №1 То же как в	Текущий ремонт

			Содержание то же (см.гр.1) <b>Группа №7 (2 этаж)</b> Содержание то же (см.гр.1)	С, О	группе №1 То же как в группе №1	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------	--

4.2	Зальная форма обслуживания 2-ый этаж	есть	51, 52, 53, 54, 55	-	-	Недоступна для К	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
4.6	Площадка для прогулок (1 - 8)	есть	56, 57, 58, 59, 60, 61	Нет прогулочных дорожек и двусторонних ограждений двух уровней.	О С К	Оборудовать прогулочные дорожки не менее 3м, с двусторонним ограждением двух уровней: перила на высоте 0,9 м, и планки на высоте 15 см.	Текущий ремонт

Общее требование к зоне	<p>СНиП 35-01 3.18. Размеры площадки перед дверью внутри здания: Глубина - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м. СП 59.13330 5.1.3. ...Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. 3.21 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.</p> <p>Ширина полосы перед лестницей 30см, т.к. ширина ступеньки, как правило, 30см. Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша - 60см – это один шаг, который необходим слепому, чтобы остановиться перед лестницей В СНиП 35-01-2001 тип рифления не определен. В качестве рельефной полосы можно также применить различные коврики, которые должны быть надежно закреплены, или фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и др. Можно использовать отдельные клепки - индикаторы. СП 35-101-2001 4.15. Рекомендуется, если это не противоречит концепции проекта и если по специфике требований для жилого, общественного или производственного здания не требуется иная окраска, выделять: - желтым цветом - ...первую и последнюю ступени лестницы. Применение этих приемов не должно разрушать общее художественное решение интерьеров и фасадов. СНиП 35-01.2001 3.28 Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

от 0,13 до 0,17 м).

СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. СП 59.13330 5.2.15.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.

СНиП 35-01.2001 3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. СНиП 35-01.2001 3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, ...при ширине не менее 2,2 м. СП 59.13330 5.1.7. Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м. СНиП 35-01 3.23

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей не менее 90см.

Самостоятельно вторую створку, как правило, инвалид-колясочник открыть не может. В случае если для прохода инвалида на кресле-коляске необходимо открыть вторую створку, а так же в случае узких (от 75см до 90см) дверей, определяем доступность как частичную (с оказанием помощи). СНиП 35-01.2001 3.23 Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. СП 35-101 6.18.Следует применять дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие, при открывании вручную, - не более 2,5 кгс.

Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2 х 2,25 м, тревожную кнопку. Двери должны открываться наружу. Ширина двери должна быть не мене 0,9 м. Знаки доступности следует предусматривать на высоте 1,35 м. Следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа, унитаза с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.

Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта прибора составляет 0,4 м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 0,5 м. Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В умывальной комнате размещается душевой поддон, имеющий подход с трех сторон.

Для детей с недостатками зрения следует предусмотреть ножной душ с фактурной дорожкой для развития тактильной чувствительности ступни.

Раздевалка или приемная предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. В ней должны быть созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД (К), ДЧ-И (О), ДУ (С), ДП-И (Г, У)	39 - 61	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны: Зоны целевого назначения здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- Контрастно промаркировать прозрачные полотна дверей, ведущих в групповые ячейки;
- установить дверные ручки согласно СНиП 35-01-2001 – доступно для инвалидов, контрастно дверному полотну;
- разместить информационные таблички доступно для инвалидов рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно, продублировать тактильно;
  - оборудовать группы одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией;
  - Разместить знаки доступности на высоте 1,35 м.
- Оборудовать прогулочные дорожки не менее 3м, с двусторонним ограждением двух уровней: перила на высоте 0,9 м, и планки на высоте 15 см.
- Установить контрастные тактильные полосы перед маршами вверху и внизу с учетом ширины лестничных маршей на улице.



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение

«Детский сад №3»

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет					

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
нет	нет	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **не требуется**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
 «Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ фото	
нет	нет	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: не требуется**



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
 «Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В и д ы работ
				Смотрим приложение 4(Г)			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	

\*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
«Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Информация о МАДОУ 62, 63, 64, 65	Замечаний не выявлено	-	-	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	66, 67, 68, 69	Замечаний не выявлено	-	-	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Нет тактильных указателей	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед лестницами, препятствиями. При установке тактильных средств информации о предоставлении услуги учитывать высоту размещения, маркировку кабинетов со стороны дверной ручки, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений	текущий ремонт

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения визуальных средств • расстояние, с которого информационный знак может быть эффективно воспринят – не более 3 м; • Высота размещения не менее 1,2 м, не более 4,5 м • расположение надписей и знаков должно позволять инвалиду по зрению приближаться к надписи на расстояние до 0,08 м, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью</p> <p>Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов, маячки для глухих</p> <p>Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и звуковой системы оповещения</p> <p>Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: • парковочные места; • зоны посадки пассажиров; • входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; • места в общих санузлах; • гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными; • лифты и другие подъемные устройства; • зоны безопасности; • проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (О, К, У, Г)	62 - 69	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Для полного приспособления структурно функциональной зоны Система информации на объекте для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- информирующие обозначения кабинетов внутри здания продублировать рельефными знаками и разместить на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно, доступно для инвалидов;
- часть визуальной информации, в т.ч. информацию о ДООУ, схему расположения групп, план эвакуации выполнить в контрастном цвете, продублировать тактильно;
- установить индукционную панель;
- доступные для инвалидов места территории и здания обозначить символами доступности для инвалидов;
- установить информирующие (предупреждающие и направляющие тактильные наземные указатели) перед наружными лестницами, препятствиями, на пути следования.

**I Результаты обследования:**

**7. Путь движения к объекту (до остановки транспорта)**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение  
 «Детский сад №3»**

**652560 Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Шукшина, 28**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1.	Остановка транспорта	нет	-				
7.2	Пути движения к объекту	есть	-	<p>Не огорожены опасные участки пути (откос, проезжая часть дороги).</p> <p>Асфальтовое полотно частично разрушено.</p> <p>Одиночные ступени не выделены контрастным цветом, частично разрушены          Имеются незначительные перепады высоты.</p> <p>Нет тактильных полос предупреждающих о приближении к препятствию.</p>	К С О	<p>Установить ограждения на опасных участках пути.</p> <p>Восстановить асфальтовое полотно.</p> <p>Устранить перепады высот плавным сопряжением поверхностей, нанести контрастные предупреждающие</p> <p>Нанести предупредительные тактильные полосы</p>	Капитальный ремонт

7.3	Лестница (наружная)	нет			К С	Установить пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным устройствам.  Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой.  Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестницей.	Капитальный ремонт
7.4	Светофор	нет		нет	-	-нет	
7.5	Автостоянка и парковка	есть		Дорожный знак и дорожная разметка «Парковка для инвалидов» отсутствует.	О, С, У, Г, К	Рекомендуется оборудовать парковочное место для воспитанников и родителей с инвалидностью. Согласование с администрацией ПГО и ГИБДД установление дорожного знака «Парковка для инвалидов». Установление знака и нанесение дорожной разметки «Парковка для инвалидов».	Текущий ремонт
7.6	Информативность (визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов)	нет		Нет визуальных указателей направления движения и ориентирования, знаков, предупреждающих о движении инвалидов	О.С.У. Г	Установить визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Путь следования должен быть оборудован доступными элементами информации об объекте, должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание. Перепад высот, бордюр, бортовых камней, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических					

	<p>требований к опорным стационарным устройствам; краевые ступени лестничных маршей выделяются цветом или фактурой; перед лестницей устанавливаются предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9м шириной 0,3-0,5.; Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м.</p> <p>На парковке требуется выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на коляске.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь движения к объекту от остановки	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)		Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### Комментарий к заключению:

- Выделить контрастным цветом границы и демонтировать травмоопасные участки. - Выделить путь движения к объекту и препятствия на пути предупредительными объемными тактильными покрытиями.
- Установить ограждения на опасных участках пути. Восстановить асфальтовое полотно. - Обеспечить информационную поддержку по всему пути следования, доступному инвалидам и МГН, установить знаки, предупреждающие о движении инвалидов.
- Нанести предупредительные тактильные полосы перед препятствием.
- Оборудовать места для парковки автотранспорта инвалидов.

